Intended use of anti-mask

The filtering half-mask or is complete respiratory protection equipment that is intended to protect the user against the harmful effects of air pollution in the form of civil and/or partial particles forming aerosols (dusts, fumes and mists).

Before each use, check for damage or a half-mask and the technical condition whether it is damaged, the half-mask has no visible mechanical damage, or it is contaminated or unserviceable.

The user must be acquainted with the equipment in purpose and the rules of use.

Before the Beurzer mask such as the device, carefully read the manual.

Before using a half-mask, the type and connection of the aerosol(-s) in the workplace must be known.

Use of anti-mask in an explosive atmosphere - requires contact with the manufacturer in order to provide necessary information.

List of Threats:

- Use of toxic in an atmosphere contaminated with aerosol particles in a concentration exceeding the dedicated range for individual
- Use in an atmosphere, when a concentration of oxygen occurs or may occur (oxygen concentration below 17% by volume) -
- rooms with low ventilation, small space, narrow passages, canals, manholes, tanks, cisterns, silos; in cases of oxygen deficiency, not
- using nutrient respiratory protection equipment (e.g. oxygen) or breathing apparatus (insulating apparatus) - possibility of
- Use in an atmosphere, in which impurities occur in the form of inorganic gases and/or vapours of organic substances - risk of poisoning
- Improper putting on the anti-mask - risk of leakage of toxic substances
- Damage to the half-mask - risk of leakage of toxic substances
- Improper selection of equipment for preparing breaks - the risk of poisoning
- Exploitation of the fastening of fabric bands and the method of adjusting them in a manner consistent with the manufacturer's
- recommendations - the risk of poor fit and protection
- Exploitation of sealing masks, the nose clip, the sealing sponge - the risk of poor fit and protection
- Exploitation of the anti-mask in the presence of oil and aerosols of oil - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks with other types of personal protective equipment (e.g. eye, head and hearing protection) without checking the
- Using half-masks with visible mechanical damage (holes in the material, distortions), contaminated, incomplete - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in an explosive atmosphere - the risk of ignition
- Using half-masks with other parts and spare parts from other manufacturers - the risk of poor fit and protection
- Exploitation of the half-mask in the temperature above 60°C - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the temperature below -30°C and below -20°C
- Using half-masks at temperatures above +40°C, in the presence of high humidity above 90% - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks after expiry date - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the presence of aerosols, for the time longer than the recommended by the manufacturer - the risk of
- losing the desired protective properties
- Using the transport in a manner other than those specified in the user manual - the risk of poor fit and protection
- Re-using half-masks marked with letters "NR" after short use in the work in the - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks marked with letters "NR" for more than one working shift - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the presence of air humidity above 90% - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in high +40°C or too low -30°C temperature - the risk of losing the designed protective properties
- Exploitation of the half-mask in the presence of substances other than those specified in the user manual - the risk of poor fit and
- Using half-masks with visible mechanical damage (holes in the material, distortions), contaminated, incomplete - the risk of poor fit and protection
- Use in the presence of oil and aerosols of oil - the risk of poor fit and protection
- Exploitation of the fastening of fabric bands and the method of adjusting them in a manner consistent with the manufacturer's
- recommendations - the risk of poor fit and protection
- Exploitation of sealing masks, the nose clip, the sealing sponge - the risk of poor fit and protection
- Exploitation of the anti-mask in the presence of oil and aerosols of oil - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks with other types of personal protective equipment (e.g. eye, head and hearing protection) without checking the
- Using half-masks with visible mechanical damage (holes in the material, distortions), contaminated, incomplete - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in an explosive atmosphere - the risk of ignition
- Using half-masks with other parts and spare parts from other manufacturers - the risk of poor fit and protection
- Exploitation of the half-mask in the temperature above 60°C - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the temperature below -30°C and below -20°C
- Using half-masks at temperatures above +40°C, in the presence of high humidity above 90% - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks after expiry date - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the presence of aerosols, for the time longer than the recommended by the manufacturer - the risk of
- losing the desired protective properties
- Using the transport in a manner other than those specified in the user manual - the risk of poor fit and protection
- Re-using half-masks marked with letters "NR" after short use in the work in the - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks marked with letters "NR" for more than one working shift - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the presence of air humidity above 90% - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in high +40°C or too low -30°C temperature - the risk of losing the designed protective properties
- Exploitation of the half-mask in the presence of substances other than those specified in the user manual - the risk of poor fit and

Combinations:

- Using half-masks in an atmosphere contaminated with particles above dedicated NDS, concentration ranges for individual filtering
- Using half-masks in the form of gases and vapours

Missing:

- Using half-masks with "NR" for more than one working shift
- Using half-masks in the presence of air humidity above 90%
- Using half-masks at temperatures above +40°C and below -20°C
- Using half-masks after expiry date
- Using half-masks in the presence of aerosols, for the time longer than the recommended by the manufacturer
- Using the transport in a manner other than those specified in the user manual - the risk of
- losing the desired protective properties
- Re-using half-masks marked with letters "NR" after short use in the work in the - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks marked with letters "NR" for more than one working shift - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the presence of air humidity above 90% - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in high +40°C or too low -30°C temperature - the risk of losing the designed protective properties
- Exploitation of the half-mask in the presence of substances other than those specified in the user manual - the risk of poor fit and

Contraindications:

- Using half-masks in an atmosphere contaminated with particles above dedicated NDS, concentration ranges for individual filtering
- Using half-masks in the form of gases and vapours

Missing:

- Using half-masks with "NR" for more than one working shift
- Using half-masks in the presence of air humidity above 90%
- Using half-masks at temperatures above +40°C and below -20°C
- Using half-masks after expiry date
- Using half-masks in the presence of aerosols, for the time longer than the recommended by the manufacturer - the risk of
- losing the desired protective properties
- Using the transport in a manner other than those specified in the user manual - the risk of
- Re-using half-masks marked with letters "NR" after short use in the work in the - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks marked with letters "NR" for more than one working shift - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in the presence of air humidity above 90% - the risk of poor fit and protection
- Using half-masks in high +40°C or too low -30°C temperature - the risk of losing the designed protective properties
- Exploitation of the half-mask in the presence of substances other than those specified in the user manual - the risk of poor fit and

The scope of use according to the protection class

Protection class	Application range - multiple of the NDS*	Notes, contraindications
FFP1 (filtering efficiency ≥ 80%)	4	It does not protect the respiratory system against aerosols containing radioactive and carcinogenic dusts and microorganisms (bacteria, viruses), fungi and their decaying products and enzymes
FFP2 (filtering efficiency ≥ 94%)	10	It does not protect the respiratory system against aerosols containing radioactive
FFP3 (filtering efficiency ≥ 99%)	30	–

(NDS* - Maximum Allowable Concentration)

How to put on the half-mask

- In case of a half-mask, proceed according to fig. 1-7.
- In case of a half-mask, proceed according to fig. 8-14
- Before putting on the mask, shape the nose clip (in the case of masks with the nose clip), put on the mask and adjust it to obtain the best adhesion from the nose to your chin.
- Put on the half-mask so that the head band is located on the occiput part of the head and the second on the neck.
- Seal the nose clip around the nose (in case of masks with the nose clip).
- Check if the mask is properly put on and adheres tightly to the skin of the face - put your hands on the ear and blow out the air, if you feel the air escapes at the nose clip, correct its shape, or check and adjust the adhesion of the seals.

Storage - Aerosol Protection Masks

- Half-masks should be stored in undamaged, closed manufacturer's packaging, i.e. plastic bags or cardboard boxes in rooms with
- The maximum storage time under the required conditions is 36 months.

Storage, Warning and Transport

- Cleaning and disinfection are carried out in the filter "R" and include the following: a) Breathing tubing and
- Put on the half-mask and put the head band on the back of the head and the second on the neck.
- Seal the nose clip around the nose (in case of masks with the nose clip).
- Check if the mask is properly and adheres tightly to the skin of the face - put your hands on the ear and blow out the air, if you feel the air escapes at the nose clip, correct its shape, or check and adjust the adhesion of the seals.

Storage - Aerosol Protection Masks

- Half-masks should be stored in undamaged, closed manufacturer's packaging, i.e. plastic bags or cardboard boxes in rooms with
- The maximum storage time under the required conditions is 36 months.

Storage, Warning and Transport

- Cleaning and disinfection are carried out in the filter "R" and include the following: a) Breathing tubing and
- Put on the half-mask and put the head band on the back of the head and the second on the neck.
- Seal the nose clip around the nose (in case of masks with the nose clip).
- Check if the mask is properly and adheres tightly to the skin of the face - put your hands on the ear and blow out the air, if you feel the air escapes at the nose clip, correct its shape, or check and adjust the adhesion of the seals.

Verwendungszweck der Filter-Halbmaske

Die Filter-Halbmaske ist ein kompletes Atemschutzgerät und ist dafür bestimmt, den Träger vor schädlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung in Form von festen und/oder flüssigen Aerosolen (Staub, Dämpfe und Nebel) zu schützen.

Vor jedem Gebrauch sind die Gebrauchsanweisung der Filter-Halbmaske und der technische Zustand zu prüfen. Ist die Filter-Halbmaske beschädigt oder verunreinigt, ist sie unbrauchbar.

Vor dem Gebrauch ist die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen.

Vor Gebrauch ist zu bestimmen, ob Gefahrstoffe und ihre Konzentrationen vorliegen, deren Grenzwerte nicht eingehalten werden.

Bevor die Filter-Halbmaske benutzt wird, muss diese Anwendungsmöglichkeit im Arbeitsbereich bekannt sein.

Die Verwendung der Filter-Halbmaske in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht erlaubt.

Liste der Gefährdungen:

- Benutzung in einer Atmosphäre mit Schadstoffen in Konzentrationen, die den zulässigen Bereich für individuelle
- Benutzung in einer Atmosphäre, in der Sauerstoff auftritt oder auftreten kann (Sauerstoffkonzentration unter 17 Vol.-%) – Räume mit
- Benutzung in einer Atmosphäre, in der Verunreinigungen durch anorganische Gase und/oder Dämpfe organischer Substanzen –
- Falsches Aufsetzen der Filter-Halbmaske – Gefahr des Austretens toxischer Substanzen
- Beschädigung der Filter-Halbmaske – Gefahr des Austretens toxischer Substanzen
- Falsche Auswahl der Ausrüstung für die Vorbereitung von Pausen – Vergiftungsgefahr
- Verwendung der Filter-Halbmaske mit anderen Teilen und Ersatzteilen von anderen Herstellern – Risiko, dass die Maske
- Benutzung der Filter-Halbmaske mit beschädigten Bändern – Risiko, dass die Maske nicht dicht sitzt
- Benutzung der Filter-Halbmaske mit Ölen und Aerosolen von Ölen – Verringerung der Schutzeigenschaften
- Benutzung der Filter-Halbmaske mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen (z.B. Augen-, Kopf-, Gehörschutz), ohne vorher die
- Benutzung der Filter-Halbmaske mit sonstiger persönlicher Schutzausrüstung (z.B. Augen-, Kopf-, Gehörschutz), ohne vorher die
- Verwendung der Filter-Halbmaske in einer Atmosphäre, in der explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann – Explosionsgefahr
- Verwendung der Filter-Halbmaske mit beschädigten Bändern – Risiko, dass die Maske nicht dicht sitzt
- Verwendung der Filter-Halbmaske mit Ölen und Aerosolen von Ölen – Verringerung der Schutzeigenschaften
- Verwendung der Filter-Halbmaske mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen

Pyssklass i gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolans Bygg- och anläggningsprogram med inriktning mot anläggningsfordon är ett nationellt program som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med att bygga och underhålla vägar, järnvägar och andra anläggningar. Du kommer att lära dig att använda och sköta olika typer av anläggningsfordon och maskiner. Du kommer också att lära dig om hur man arbetar säkert och miljöanpassat.

Vad kan jag jobba med efter utbildningen?
Efter utbildningen kan du arbeta som anläggningsmaskinist, till exempel med att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Du kan också arbeta med att gräva ner rör och kablar för vatten, avlopp och el. Du kan även arbeta med att schakta och fylla i grunder för hus och andra byggnader.

Vad ska jag läsa för att komma in på programmet?
För att komma in på Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot anläggningsfordon behöver du ha godkänt betyg i följande ämnen från grundskolan: svenska eller svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap.

Vad kommer jag att läsa på programmet?
Du kommer att läsa ämnen som är viktiga för att du ska kunna arbeta med anläggningsfordon och maskiner. Du kommer att lära dig om hur man kör och manövrerar olika typer av fordon och maskiner, som grävmaskiner, hjullastare och dumprar. Du kommer också att lära dig om hur man använder olika typer av redskap och verktyg, som skopor, gafflar och borrar.

Vad kan jag jobba med efter gymnasiet?
Efter gymnasiet kan du arbeta som anläggningsmaskinist, till exempel med att bygga och underhålla vägar och järnvägar. Du kan också arbeta med att gräva ner rör och kablar för vatten, avlopp och el. Du kan även arbeta med att schakta och fylla i grunder för hus och andra byggnader.

Boorwerktuigdrijver
Als boorwerktuigdrijver ben je verantwoordelijk voor het bedienen van de boormachine. Je zorgt ervoor dat de machine goed werkt en dat de boorgaten op de juiste plek en diepte worden gemaakt. Je controleert ook of de machine veilig is om te gebruiken.

Wat moet je kunnen?
- Je moet goed kunnen samenwerken met anderen.
- Je moet verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen werk.
- Je moet goed kunnen omgaan met machines en gereedschappen.
- Je moet een goed oog hebben voor veiligheid op de werkplek.

Wat leer je tijdens de opleiding?
- Hoe je de boormachine veilig bedient en onderhoudt.
- Hoe je de juiste boorgaten op de juiste plek en diepte maakt.
- Hoe je de boorgaten controleert op kwaliteit.
- Hoe je samenwerkt met andere mensen op de bouwplaats.

Wat kun je na de opleiding doen?
Na de opleiding kun je aan de slag als boorwerktuigdrijver bij bedrijven die bezig zijn met het bouwen van gebouwen, bruggen of wegen. Je kunt ook doorstuderen om een hogere functie te krijgen, zoals voorman of projectleider.

Wat verdien je?
Het salaris van een boorwerktuigdrijver hangt af van de ervaring en de functie die je hebt. Gemiddeld verdient een boorwerktuigdrijver tussen de 2.500 en 3.500 euro per maand.

Wat zijn de arbeidsomstandigheden?
Het werk van een boorwerktuigdrijver kan zwaar en vuil zijn. Je werkt vaak buiten, in alle weersomstandigheden. Je moet ook goed kunnen omgaan met lawaai en trillingen van de machine.

Wat zijn de arbeidsmarktkansen?
De arbeidsmarktkansen voor boorwerktuigdrijvers zijn goed. Er is een groot tekort aan vakmensen in de bouw, dus er zijn veel vacatures. Je hebt goede kans om snel een baan te vinden na je opleiding.

Wat zijn de nadelen van het beroep?
Het werk van een boorwerktuigdrijver kan zwaar en vuil zijn. Je werkt vaak buiten, in alle weersomstandigheden. Je moet ook goed kunnen omgaan met lawaai en trillingen van de machine.

Wat zijn de voordelen van het beroep?
Het werk van een boorwerktuigdrijver is afwisselend. Je werkt op verschillende bouwplaatsen en je ziet steeds nieuwe gebouwen en bruggen ontstaan. Je hebt goede kans om snel een baan te vinden en je kunt goed verdienen.

Wat zijn de opleidingseisen?
Om de opleiding tot boorwerktuigdrijver te kunnen volgen, moet je minimaal het vmbo-diploma hebben. Het is ook handig als je al enige ervaring hebt met techniek en met het bedienen van machines.

Wat zijn de opleidingsduur en de kosten?
De opleiding tot boorwerktuigdrijver duurt meestal twee jaar. De kosten voor de opleiding zijn afhankelijk van de school waar je de opleiding volgt. Sommige scholen bieden de opleiding gratis aan, terwijl andere scholen een vergoeding vragen.

Wat zijn de stageplekken?
Tijdens de opleiding tot boorwerktuigdrijver moet je stage lopen bij een bedrijf dat boorwerkzaamheden uitvoert. Je kunt stage lopen bij bedrijven die bijvoorbeeld bruggen, wegen of gebouwen bouwen.

Wat zijn de carrièremogelijkheden?
Na de opleiding tot boorwerktuigdrijver heb je verschillende carrièremogelijkheden. Je kunt doorgroeien naar een functie als voorman of projectleider. Je kunt ook een cursus volgen om je te specialiseren in een bepaald type boorwerk

Základní informace
Filtrační polomaska je zařízení určené k ochraně dýchacích cest, chrání uživatele před škodlivými účinky znečištěného ovzduší ve formě pevných nebo kapalných částic, vyvářejících aerosoly (prach, kouř, mlha).
Kontrola před použitím:
Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v uvedené době použitelnosti (datum použití do), a také zkontrolujte technický stav, zda není respirátor proplichnutý, znečištěný, neúplný, či jinak mechanicky poškozený.
Nepoužívejte respirátor, který překročil datum skladovatelnosti nebo je poškozený.
Pokyny pro používání, omezení, kontraindikace
- Před použitím si přečtěte celý návod k použití.
- Každý uživatel musí být seznámen s tímto zařízením, jeho účelem a pravidly použití.
- Před použitím respirátoru musíte znát typ a koncentrace aerosolu v vzduší pracoviště.
- Použití respirátoru v prostředí s nebezpečím výbuchu – vyžaduje komunikaci s výrobcem za účelem poskytnutí potřebných informací.

Seznam nebezpečí:
- Použití respirátoru v prostředí kontaminovaném částicemi aerosolu v koncentraci přesahující vyhrazený rozsah pro jednotlivé třídy filtrace podle následující tabulky – riziko otravy
- V prostoru, kde vzniká nebo je nedostatek kyslíku (obsah kyslíku nižší než 17 % objemu) vás respirátor neochrání (hrozba omdlení, dušnosti) - místnosti s nízkou ventilací, malými prostory, úzkými průchody, kanály, studny, cisterny, silos. V případě nedostatku kyslíku je třeba použít pouze izolační zařízení pro ochranu dýchacích cest (např. dýchací přístroje, dýchací přístroje s uzavřeným okruhem).
- Použití v nečistém prostředí ve formě anorganických plynů nebo organických látek – riziko otravy
- Nevhodné nasazený respirátor (opačně) – riziko nedostatečné ochrany
- Úprava, upevňovací pásky a způsob její regulace v rozporu s doporučením výrobce – riziko nepřizpůsobení a nedostatečné ochrany
- Úprava těsnicích prvků, nosní svorky, těsnění – riziko nepřizpůsobení a nedostatečná ochrany
- Utěsnění výdechového ventilku (týká se respirátoru s ventilky) – riziko nadměrného odporu výdechu (nedostatek pohodní při použití)
- Použití respirátoru s jinými typy osobních ochranných prostředků (např. prostředky na ochranu očí, hlavy, sluchu) aniž byste zkontrolovali chybějící kolize – riziko nepřizpůsobení a nedostatečné ochrany
- Použití respirátoru s viditelným mechanickým poškozením (díra v materiálu, deformace), znečištění, neúplné – riziko nepřizpůsobení a nedostatečné ochrany
- Použití respirátoru po uplynutí doby použitelnosti – riziko nedostatečné ochrany
- Skladování a přeprava za jiných podmínek, než které jsou specifikovány a doporučeny výrobcem – riziko ztráty navržených ochranných vlastností
- Nesprávný výběr zařízení pro konkrétní hrozby – nedostatek vzdělávání – riziko otravení
- Použití respirátoru v příliš vysoké +40 °C, nebo příliš nízké -20 °C teplotě – riziko ztráty navržených ochranných vlastností
- Použití respirátoru ve vlhkosti nad 90 % - riziko ztráty navržených ochranných vlastností
- Opětovné použití respirátoru, které jsou označené písmeny „NR" pro více než jednu směnu – riziko nedostatečné ochrany
- Použití respirátoru, které jsou označené písmeny „R" pro více než 3 pracovní změny doporučené výrobcem – riziko nedostatečné ochrany

Kontraindikace:
- Použití respirátoru v prostředí s nedostatkem kyslíku
- Použití respirátoru v atmosféře kontaminované částicemi nad vyhrazenými koncentračními rozptyly NPK pro jednotlivé třídy filtrace
- Použití respirátoru vůči znečištění ve formě plynů a výparů
- Použití respirátoru v rozporu s určeným použitím
- Použití respirátoru označených „NR" pro více než jednu směnu
- Použití respirátoru označených „R" déle než tři pracovní směny
- Použití respirátoru, které jsou příliš odolné proti dýchání (což může být způsobeno usazováním nečistot na respirátory)
- Použití respirátoru při teplotě nad +40°C a pod -20°C
- Použití respirátoru při vlhkosti vzduchu nad 90%
- Použití respirátoru s viditelným mechanickým poškozením
- Použití respirátoru po uplynutí doby použitelnosti
- Úprava prvků, které jsou součástí zařízení respirátorů

Oblast působnosti podle třídy ochrany

Třída	Oblast působnosti – NPK	Poznámky, kontraindikace
FFP1 (filtrační účinnost ≥ 80%)	4	Nechrání dýchací cesty před aerosoly obsahující radioaktivní, karcinogenní částice a mikroorganismy (bakterie, viry, plísně a jejich deriváty) a toxické enzymy.
FFP2 (filtrační účinnost ≥ 94%)	10	
FFP3 (filtrační účinnost ≥ 99%)	30	–

(NPK* - Nejvyšší přípustná koncentrace)
Pokyny pro nasazení
- Při nasazování respirátoru bez ventilku, postupujte podle obr. 1-7
- Při nasazování respirátoru s ventilkem, postupujte podle obr. 8-14.
- Před nasazením vytvarujte nosní svorku ohnutí rukou (v případě polomasky s ventilkem), nasaďte filtrační polomasku pod bradu nosní částí nahoru a upravte ji tak, aby dobře přiléhala a těsnila a potom:
- Horní pásek přetáhněte přes hlavu do horní části temene, spodní pásek umístěte kolem krku pod ušima,
- Utěsněte nosní svorku (při polomaskách s ventilkem).
- Zkontrolujte, jestli je respirátor správně nasazen a také zkontrolujte těsnost na obličeji - přední část polomasky zakryjte oběma rukama, prudce se nadechněte, pokud bude vzduch pronikat kolem nosu upravte/vtlačte nosové svorky, když bude vzduch pronikat kolem okrajů polomasky, nosujvejte pásky po stranách hlavy směrem dozadu.

Skladování, údržba a přeprava
- Výrobek je třeba uchovávat v nepoškozených, uzavřených baleních producenta, tj. v mikrotenových sáčcích nebo vinité lepence v prostředí s relativní vlhkostí nižší než 90 % a v rozmezí teplot -20 °C až +40 °C.
- Životnost respirátoru v požadovaných podmínkách je 36 měsíců.
- Chraňte respirátory před přímým slunečním zářením, teplem, působením agresivních chemikálií, vlhkostí, nečistotami, mechanickým poškozením
- Čištění a desinfekce jsou prováděny pouze u respirátoru, které jsou označené písmenem „R" a zahrnují následující kroky: opatrné sundání z obličeje, vyčištění nadměrného prachu, rozebrání a vyčištění respirátoru roztokem vody s mýdlem, vydezinfikování těsnění vatovým tamponem napuštěným etanolem (špirtus), umístění čisté polomasky do originálního obalu výrobce (mikrotenový sáček). Respirátor po očištění a dezinfekci může používat pouze stejný uživatel.
- Respirátory mohou být přepravovány pouze v požadovaných podmínkách skladování a v balení výrobce.
- Pro bezpečnou přepravu respirátoru použijte jedině originální dodávané balení (jednotné nebo hromadné)

Označení
- - před použitím si přečtěte návod k použití,
- - rozsah teplot pro skladování (od -20°C do +40°C),
- - maximální relativní vlhkost při skladování (pod 90%),
- - konec skladovatelnosti
- FS - zkratka výrobce (Filter Service s.r.o.),
- Označení pomocí písmen a číslic, umístěných před třídou ochrany produktu – znamená symbol, typ/kód produktu,
- V: zkratka, označující přítomnost výdechového ventilku (pokud je k dispozici),
- FFP1, FFP2, FFP3: symbol třídy ochranných respirátoru (úroveň ochrany v souladu s normou EU 149:2001+A1:2009),
- NR: zkratka, označující jednorázové použití (pouze na jednu směnu, Not Re-usable),
- R – zkratka označující opětovné použití (Re-usable),
- D – splňuje požadavky na odolnost vůči zanášení,
- EN 149:2001 lub EN 149:2001+A1:2009 - číslo, rok vydání této normy)

Základní informace
Filtrační polomaska je určena k ochraně dýchacích cest, chrání uživatele před škodlivými účinky znečištěného ovzduší ve formě pevných nebo kapalných částic, vytvářejících aerosoly (prach, kouř, mlha).
Kontrola před použitím:
Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v uvedené době použitelnosti (datum použití do), a také zkontrolujte technický stav, zda není respirátor proplichnutý, znečištěný, neúplný, či jinak mechanicky poškozený.
Nepoužívejte respirátor, který překročil datum skladovatelnosti nebo je poškozený.
Pokyny pro používání, omezení, kontraindikace
- Před použitím si přečtěte celý návod k použití.
- Každý uživatel musí být seznámen s tímto zařízením, jeho účelem a pravidly použití.
- Před použitím respirátoru musíte znát typ a koncentrace aerosolu v vzduší pracoviště.
- Použití respirátoru v prostředí s nebezpečím výbuchu – vyžaduje komunikaci s výrobcem za účelem poskytnutí potřebných informací.

Seznam nebezpečí:
- Použití respirátoru v prostředí kontaminovaném částicemi aerosolu v koncentraci přesahující vyhrazený rozsah pro jednotlivé třídy filtrace podle následující tabulky – riziko otravy
- V prostoru, kde vzniká nebo je nedostatek kyslíku (obsah kyslíku nižší než 17 % objemu) vás respirátor neochrání (hrozba omdlení, dušnosti) - místnosti s nízkou ventilací, malými prostory, úzkými průchody, kanály, studny, cisterny, silos. V případě nedostatku kyslíku je třeba použít pouze izolační zařízení pro ochranu dýchacích cest (např. dýchací přístroje, dýchací přístroje s uzavřeným okruhem).
- Použití v nečistém prostředí ve formě anorganických plynů nebo organických látek – riziko otravy
- Nevhodné nasazený respirátor (opačně) – riziko nedostatečné ochrany
- Úprava, upevňovací pásky a způsob její regulace v rozporu s doporučením výrobce – riziko nepřizpůsobení a nedostatečné ochrany
- Úprava těsnicích prvků, nosní svorky, těsnění – riziko nepřizpůsobení a nedostatečná ochrany
- Utěsnění výdechového ventilku (týká se respirátoru s ventilky) – riziko nadměrného odporu výdechu (nedostatek pohodní při použití)
- Použití respirátoru s jinými typy osobních ochranných prostředků (např. prostředky na ochranu očí, hlavy, sluchu) aniž byste zkontrolovali chybějící kolize – riziko nepřizpůsobení a nedostatečné ochrany
- Použití respirátoru s viditelným mechanickým poškozením (díra v materiálu, deformace), znečištění, neúplné – riziko nepřizpůsobení a nedostatečné ochrany
- Použití respirátoru po uplynutí doby použitelnosti – riziko nedostatečné ochrany
- Skladování a přeprava za jiných podmínek, než které jsou specifikovány a doporučeny výrobcem – riziko ztráty navržených ochranných vlastností
- Nesprávný výběr zařízení pro konkrétní hrozby – nedostatek vzdělávání – riziko otravení
- Použití respirátoru v příliš vysoké +40 °C, nebo příliš nízké -20 °C teplotě – riziko ztráty navržených ochranných vlastností
- Použití respirátoru ve vlhkosti nad 90 % - riziko ztráty navržených ochranných vlastností
- Opětovné použití respirátoru, které jsou označené písmeny „NR" pro více než jednu směnu – riziko nedostatečné ochrany
- Použití respirátoru, které jsou označené písmeny „R" pro více než 3 pracovní změny doporučené výrobcem – riziko nedostatečné ochrany

Kontraindikace:
- Použití respirátoru v prostředí s nedostatkem kyslíku
- Použití respirátoru v atmosféře kontaminované částicemi nad vyhrazenými koncentračními rozptyly NPK pro jednotlivé třídy filtrace
- Použití respirátoru vůči znečištění ve formě plynů a výparů
- Použití respirátoru v rozporu s určeným použitím
- Použití respirátoru označených „NR" pro více než jednu směnu
- Použití respirátoru označených „R" déle než tři pracovní směny
- Použití respirátoru, které jsou příliš odolné proti dýchání (což může být způsobeno usazováním nečistot na respirátory)
- Použití respirátoru při teplotě nad +40°C a pod -20°C
- Použití respirátoru při vlhkosti vzduchu nad 90%
- Použití respirátoru s viditelným mechanickým poškozením
- Použití respirátoru po uplynutí doby použitelnosti
- Úprava prvků, které jsou součástí zařízení respirátorů

Oblast působnosti podle třídy ochrany

Třída	Oblast působnosti – NPK	Poznámky, kontraindikace
FFP1 (filtrační účinnost ≥ 80%)	4	Nechrání dýchací cesty před aerosoly obsahující radioaktivní, karcinogenní částice a mikroorganismy (bakterie, viry, plísně a jejich deriváty) a toxické enzymy.
FFP2 (filtrační účinnost ≥ 94%)	10	
FFP3 (filtrační účinnost ≥ 99%)	30	–

(NPK* - Nejvyšší přípustná koncentrace)
Pokyny pro nasazení
- Při nasazování respirátoru bez ventilku, postupujte podle obr. 1-7
- Při nasazování respirátoru s ventilkem, postupujte podle obr. 8-14.
- Před nasazením vytvarujte nosní svorku ohnutí rukou (v případě polomasky s ventilkem), nasaďte filtrační polomasku pod bradu nosní částí nahoru a upravte ji tak, aby dobře přiléhala a těsnila a potom:
- Horní pásek přetáhněte přes hlavu do horní části temene, spodní pásek umístěte kolem krku pod ušima,
- Utěsněte nosní svorku (při polomaskách s ventilkem).
- Zkontrolujte, jestli je respirátor správně nasazen a také zkontrolujte těsnost na obličeji - přední část polomasky zakryjte oběma rukama, prudce se nadechněte, pokud bude vzduch pronikat kolem nosu upravte/vtlačte nosové svorky, když bude vzduch pronikat kolem okrajů polomasky, nosujvejte pásky po stranách hlavy směrem dozadu.

Skladování, údržba a přeprava
- Výrobek je třeba uchovávat v nepoškozených, uzavřených baleních producenta, tj. v mikrotenových sáčcích nebo vinité lepence v prostředí s relativní vlhkostí nižší než 90 % a v rozmezí teplot -20 °C až +40 °C.
- Životnost respirátoru v požadovaných podmínkách je 36 měsíců.
- Chraňte respirátory před přímým slunečním zářením, teplem, působením agresivních chemikálií, vlhkostí, nečistotami, mechanickým poškozením
- Čištění a desinfekce jsou prováděny pouze u respirátoru, které jsou označené písmenem „R" a zahrnují následující kroky: opatrné sundání z obličeje, vyčištění nadměrného prachu, rozebrání a vyčištění respirátoru roztokem vody s mýdlem, vydezinfikování těsnění vatovým tamponem napuštěným etanolem (špirtus), umístění čisté polomasky do originálního obalu výrobce (mikrotenový sáček). Respirátor po očištění a dezinfekci může používat pouze stejný uživatel.
- Respirátory mohou být přepravovány pouze v požadovaných podmínkách skladování a v balení výrobce.
- Pro bezpečnou přepravu respirátoru použijte jedině originální dodávané balení (jednotné nebo hromadné)

Označení
- - před použitím si přečtěte návod k použití,
- - rozsah teplot pro skladování (od -20°C do +40°C),
- - maximální relativní vlhkost při skladování (pod 90%),
- - konec skladovatelnosti
- FS - zkratka výrobce (Filter Service s.r.o.),
- Označení pomocí písmen a číslic, umístěných před třídou ochrany produktu – znamená symbol, typ/kód produktu,
- V: zkratka, označující přítomnost výdechového ventilku (pokud je k dispozici),
- FFP1, FFP2, FFP3: symbol třídy ochranných respirátoru (úroveň ochrany v souladu s normou EU 149:2001+A1:2009),
- NR: zkratka, označující jednorázové použití (pouze na jednu směnu, Not Re-usable),
- R – zkratka označující opětovné použití (Re-usable),
- D – splňuje požadavky na odolnost vůči zanášení,
- EN 149:2001 lub EN 149:2001+A1:2009 - číslo, rok vydání této normy)

Mästens användningsområde
Filtrerande halvmask är en komplett personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av enskilda personer för skydd av andningsorganen mot skadlig påverkan av aerosoler (damm, rök och dimmor).
Kontroll före användning:
Kontrollera att halvmaskens förpackning är hel och oskadad, att den har en giltig hållbarhetsperiod och att den är lämplig för det aktuella användningsområdet.
Använd inte halvmasken om den är skadad eller har passerat sitt utgångsdatum.
Användningsvillkor, användningsbegränsningar, kontraindikationer
- Fara för syrgasbrist – halvmasken skyddar inte mot syrgasbrist (syrehalt under 17 %) – om det finns misstanke om syrgasbrist ska andningsluft från en oberoende andningsapparat användas.
- Använd inte halvmasken om den är skadad, förorenad eller om andningsmotståndet har ökat väsentligt.
- Använd inte halvmasken längre än vad som anges av tillverkaren.
- Halvmasken är inte avsedd för användning i explosiv atmosfär eller i närheten av brännbara gaser.
- Halvmasken är inte avsedd för användning i basala områden – se till att den sitter tätt och ordentligt.
- Om halvmasken har satts på för att tätskäl sitt typ och ner – rak för tillämpning
- Använd inte halvmasken om du har skägg eller annan ansiktsbehåring som kan påverka tätningen mot ansiktet.
- Halvmasken är inte avsedd för användning av barn under 12 år.
- Halvmasken är inte avsedd för användning av personer med ansiktsskador som kan påverka tätningen mot ansiktet

Uso previsto di semimaschera
La semimaschera filtrante è un dispositivo completo per la protezione del sistema respiratorio ed è prevista per proteggere l'utente dall'effetto nocivo delle sostanze inquinanti l'aria, aventi forma solida di particelle e/o liquida formante gli aerosol (polveri, fumi e vapori).
Controllo prima dell'uso
Prima di ogni uso verificare la data di scadenza della semimaschera filtrante e lo stato tecnico, controllare se la semimaschera è completa, priva di danni visibili e di impurità.
La semimaschera danneggiata o con periodo di conservazione scaduto, non può essere utilizzata
Condizioni d'uso, limitazioni d'uso e controindicazioni
- Prima di utilizzare la semimaschere filtrantil leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- L'utente deve avere le conoscenze relative al dispositivo, al suo uso previsto e alle regole d'uso.
- Prima di utilizzare la semimaschera deve essere noto il tipo e la concentrazione di aerosol (i) nell'aria nel posto di lavoro.
- L'applicazione delle semimaschere in atmosfera esplosiva - richiede il contatto con il produttore ai fini di trasmettere le informazioni indispensabili.

Lista dei Pericoli:
- Utilizzo di semimaschere in atmosfera inquinata da particelle di aerosol in concentrazione, che supera l'ambito dedicato alle singole classi di filtrazione secondo la tabella sottostante - rischio di intossicazione
- Utilizzo in atmosfera, dove è presente o dove può essere presente il fenomeno della carenza di ossigeno (concentrazione dell'ossigeno inferiore al 17% in volume)- ambienti con scarsa ventilazione, piccolo spazio, passaggi stretti, canali, pozzi, container, cisterne, silos, in caso di carenza dell'ossigeno utilizzare esclusivamente dispositivi di protezione isolanti delle vie respiratorie (ad es. apparecchi autorespiratori a circuito aperto, autorespiratori a circuito chiuso).- possibilità di sincope, dispnea
- Utilizzo in atmosfera con presenza di inquinamenti in forma di gas inorganici e/o vapori di sostanze organiche - rischio di intossicazione
- Semimaschera indossata in modo sbagliato, alla rovescia - rischio di mancanza di protezione
- Modificazione del fermagli delle fasce della nuca e della modalità di regolazione di essi non conforme alle raccomandazioni del produttore - rischio di mancata aderenza e mancata protezione
- Modificazione degli elementi di tenuta, clip nasale, spugna di tenuta -rischio di mancata aderenza e mancata protezione
- Chiusura adesiva della valvola di espirazione (concerne semimaschere con valvole di espirazione)- rischio di eccessiva resistenza respiratoria (utilizzo scomodo)
- Utilizzo di semimaschere con altro tipo di dispositivi di protezione individuale (ad es. protezione degli occhi, della testa, dell'udito) senza previa verificazione di mancanza di collisione- rischio di mancata aderenza e mancata protezione
- Utilizzo di semimaschere con danneggiamenti meccanici visibili (fori nel materiale, deformazioni), sporche, incomplete- rischio di mancata aderenza e mancata protezione
- Utilizzo di semimaschere scadute- rischio di mancanza di protezione
- Conservazione e trasporto in modo e in condizioni diverse da quelle definite e raccomandate dal produttore- rischio di perdita delle caratteristiche di protezione progettate
- Scorretta scelta del dispositivo rispetto ai pericoli presenti- mancanza di formazione- rischio di intossicazione
- Utilizzo di semimaschere in troppo alta +40°C, o troppo bassa -20°C temperatura- rischio di perdita delle caratteristiche di protezione progettate
- Utilizzo di semimaschere in condizioni di umidità dell'aria superiore al 90%- rischio di perdita delle caratteristiche di protezione progettate
- Utilizzo di semimaschere con marcatura "NR" per il periodo più lungo di un turno di lavoro- rischio di mancanza di protezione
- Riutilizzo di semimaschere con marcatura "NR" dopo che fosse usata da un turno di lavoro- rischio di mancanza di protezione
- Utilizzo di semimaschere con marcatura "R" per il periodo più lungo di 3 turni di lavoro, raccomandati dal produttore- rischio di mancanza di protezione

Controindicazioni:
- Utilizzo di semimaschere in atmosfera con carenza di ossigeno
- Utilizzo di semimaschere in atmosfera inquinata con particelle ai di sopra degli ambiti dedicati tli concentrazione TLV* per singole classi di filtrazione
- Utilizzo di semimaschere per inquinamento sotto forma di gas e vapori
- Utilizzo di semimaschere per usi non previsti
- Utilizzo di semimaschere con marcatura "NR", per più di un turno di lavoro
- Utilizzo di semimaschere conmarcatura "R", per più di tre turni di lavoro
- Utilizzo di semimaschere che costituiscono eccessive resistenze respiratorie (che possono essere causate da depositi di sporco su semimaschere)
- Utilizzo di semimaschere in temperatura superiore ai +40°C e inferiore ai -20°C
- Utilizzo di semimaschere in umidità dell'aria superiore al 90%
- Utilizzo di semimaschere con visibili danneggiamenti meccanici
- Utilizzo di semimaschere scadute
- Modificazione di elementi che costituiscono i componenti di semimaschere

Abito di utilizzo secondo classi di protezione

Classe di protezione	Ambito di utilizzo - volte TLV	Note, controindicazioni
FFP1 (efficienza di filtrazione ≥ 80%)	4	Non protegge il sistema respiratorio da aerosol contenenti particelle radioattive e cancerigene nonchè microorganismi (batteri, virus, funghi e loro derivati) né enzimi
FFP2 (efficienza di filtrazione ≥ 94%)	10	Non protegge il sistema respiratorio da aerosol contenenti particelle radioattive, virus e enzimi
FFP3 (efficienza di filtrazione ≥ 99%)	30	–

(TLV* - Valori Limite di Soglia).
Modalità di indossamento
- In caso di semimaschere piatte, per indossare procedere secondo fig. 1-7.
- In caso di semimaschere profilate, per indossare procedere secondo fig. 8-14.
- Prima di indossare bisogna formare il clip nasale sul dito indice (in caso di semimaschera con clip nasale), avvicinare la semimaschera al volto e regolarla in modo da ottenere la migliore aderenza dall'altezza del naso al mento, e successivamente:
- Indossare la semimaschera in modo da posizionare le fascette una sulla parte occipitale della testa, e l'altra sul collo,
- Aumentare la tenuta nella zona del naso (in caso di semimaschere con clip nasale),
- Verificare se la semimaschera è indossata correttamente e se aderisce al volto - avvicina le mani al facciale ed espira l'aria, se avverti la perdita d'aria nella zona del clip nasale regola la sua forma, altrimenti controlla e regola l'aderenza delle fascette alla nuca.

Conservazione, manutenzione e trasporto
- Conservare le semimaschere in confezioni del produttore non danneggiate, chiuse ossia in sacchi in plastica o cartoni, in ambienti con umidità relativa inferiore al 90% e temperatura da -20°C a +40°C.
- Tempo massimo di conservazione in condizioni richieste è di 36 mesi.
- Proteggere le semimaschere dall'azione diretta di sole, calore, dall'azione aggressiva di sostanze chimiche, dall'umidità, dalle impurità e dai danneggiamenti meccanici.
- Ad interventi di pulizia e disinfezione vengono sottoposte esclusivamente le semimaschere con marcatura "R" e includono le seguenti operazioni: rimozione della semimaschera, in modo delicato, dal viso, eliminazione della polvere, pulizia della guarnizione presente all'interno del facciale con soluzione di acqua e sapone, disinfezione della guarnizione con cotone imbevuto di alcol etilico, sistemazione della semimaschera pulita nella confezione del produttore (sacco di plastica). La maschera dopo essere stata pulita e disinfettata può essere indossata esclusivamente dallo stesso utente.
- Le semimaschere possono essere trasportate esclusivamente in condizioni di conservazione richieste e nelle confezioni del produttore.
- La confezione idonea per un trasporto sicuro di semimaschere filtranti è esclusivamente la confezione del produttore (unitaria o multiple)

Significato dei segni grafici e simboli utilizzati
- [ ] - leggere le istruzioni d'uso,
- [ ] - ambito di temperature di conservazione (da -20°C a +40°C),
- [ ] - umidità ammessa per la conservazione (inferiore al 90%),
- [ ] - data di scadenza - data di conservazione
- FS - lettere di identificazione del produttore (Filter Service Sp. z o.o.),
- Marcatura con lettere e cifre riportata prima della classe di protezione del prodotto indica simbolo, tipo/codice del prodotto,
- V: lettera di identificazione della valvola di espirazione (se presente),
- FFP1, FFP2, FFP3: simbolo della classe di protezione della semimaschera filtrante (livello di protezione conforme alla norma EN 149:2001+A1:2009),
- NR: abbreviazione identificante la limitazione d'uso ad un turno di lavoro (Not Re-usable),
- R - lettera Identificante la semimaschera riutilizzabile (Re-usable),
- D - lettera che indica la soddisfazione dei parametri protettivi e delle prestazioni dopo la prova di intasamento con polvere dolomitica,
- EN 149:2001 o EN 149:2001+A1:2009 - numero e anno di edizione della norma di riferimento)

Finalidad de la media máscara
La media máscara filtrante es un equipo completo de protección de las vías respiratorias destinado a proteger al usuario contra los efectos negativos de la contaminación del aire en forma de partículas sólidas y/o líquidas que forman aerosoles (polvos, humos y nieblas).
Control antes del uso:
Antes de cada uso se debe comprobar la fecha de entrada de la media máscara filtrante en almacén y el estado técnico de la misma para verificar la ausencia de daños visibles, impurezas o deficiencias.
No se pueden utilizar medias máscaras dañadas o cuyo plazo de almacenamiento haya vencido.
Condiciones de uso, limitaciones de uso, contraindicaciones
- Antes de comenzar el uso de medias máscaras filtrantes se deben conocer las siguientes instrucciones de uso.
- El usuario debe conocer el equipo, su finalidad y modo de funcionamiento.
- Antes de utilizar la media máscara, se debe conocer el tipo y la concentración del aerosol (los aerosoles) en el aire del lugar de trabajo.
- Para el uso de medias máscaras en atmósferas explosivas es necesario contactar con el fabricante para obtener la información imprescindible al respecto.

Lista de riesgos:
- Uso de las medias máscaras en atmósferas contaminadas con partículas de aerosoles cuya concentración exceda el rango indicado para distintas clases de filtración según el cuadro de abajo: riesgo de intoxicación
- Uso en atmósferas que presenten o puedan presentar un déficit de oxígeno (concentración de oxígeno por debajo del 17% en volumen): recintos con escasa ventilación, espacios reducidos, pasos estrechos, canales, pozos, depósitos, cisternas, silos; en caso de déficit de oxígeno hay que emplear únicamente equipos de protección de las vías respiratorias con propiedades aislantes (tales como equipos de respiración autónomos de circuito abierto o cerrado): posibilidad de desmayo, disnea
- Uso en atmósferas con contaminación en forma de gases inorgánicos y/o vapores de sustancias orgánicas: riesgo de intoxicación
- Colocación inadecuada de la media máscara «patas arriba»: riesgo de falta de protección
- Modificación de la fijación de las cintas del arnés de cabeza y el modo de su ajuste sin respetar las indicaciones del fabricante: riesgo de falta de ajuste y falta de protección
- Modificación de elementos de sellado, pinza nasal, esponja de sellado: riesgo de falta de ajuste y falta de protección
- Taponamiento de la válvula de escape (en caso de medias máscaras con válvulas de escape): riesgo de resistencia excesiva a la exhalación (falta de comodidad de uso)
- Uso de medias máscaras con otros tipos de equipos de protección individual (tales como equipos para la protección de los ojos, de la cabeza o de los oídos) sin comprobación previa de la ausencia de interferencias: riesgo de falta de ajuste y falta de protección
- Uso de medias máscaras con daños mecánicos visibles (huecos en el material, deformaciones), contaminadas o incompletas: riesgo de falta de ajuste y falta de protección
- Uso de medias máscaras después de la fecha de caducidad: riesgo de falta de protección
- Almacenamiento y transporte de manera y en condiciones diferentes de las establecidas y recomendadas por el fabricante: riesgo de pérdida de las propiedades de protección diseñadas
- Selección inadecuada de equipo para el peligro existente (falta de formación): riesgo de intoxicación
- Uso de medias máscaras en temperaturas excesivas (demasiado altas: +40°C o demasiado bajas: -20°C): riesgo de pérdida de las propiedades de protección diseñadas
- Uso de medias máscaras en condiciones de humedad del aire superior al 90%: riesgo de pérdida de las propiedades de protección diseñadas
- Uso de medias máscaras identificadas con las letras «NR» durante más de un turno de trabajo: riesgo de falta de protección
- Uso repetido de medias máscaras identificadas con las letras «NR» después de su uso durante un turno de trabajo: riesgo de falta de protección
- Uso de medias máscaras identificadas con la letra «R» durante más de 3 turnos de trabajo recomendados por el fabricante: riesgo de falta de protección

Contraindicaciones:
- Uso de medias máscaras en atmósferas con déficit de oxígeno
- Uso de medias máscaras en atmósferas contaminadas con partículas excediendo los rangos indicados como límites de concentración máxima para las distintas clases de filtración
- Uso de medias máscaras con contaminación en forma de gases y vapores
- Uso de medias máscaras de manera distinta del uso previsto
- Uso de medias máscaras identificadas con las letras «NR» durante más de un turno de trabajo
- Uso de medias máscaras identificadas con la letra «R» durante más de 3 turnos de trabajo
- Uso de medias máscaras con una resistencia excesiva a la exhalación (pudiendo deberse al depósito de las impurezas en las medias máscaras)
- Uso de medias máscaras en temperaturas superiores a +40°C e inferiores a -20°C
- Uso de medias máscaras con la humedad del aire superior al 90%
- Uso de medias máscaras con daños mecánicos visibles
- Uso de medias máscaras después de la fecha de caducidad
- Modificación de los componentes de las medias máscaras

Alcance de utilización según la clase de protección

Clase de protección	Alcance de utilización: multiplicación del LCM*	Observaciones, contraindicaciones
FFP1 (eficacia de la filtración ≥ 80%)	4	No protege las vías respiratorias contra aerosoles con partículas radioactivas y cancerígenas y contra microorganismos (bacterias, virus, hongos y sus derivados) y enzimas
FFP2 (eficacia de la filtración ≥ 94%)	10	No protege las vías respiratorias contra aerosoles con partículas radioactivas, virus y enzimas
FFP3 (eficacia de la filtración ≥ 99%)	30	–

(LCM = límite de concentración máxima)
- **Colocación**
- En caso de medias máscaras planas, durante su colocación proceder según se indica en la fig. 1-7.
- En caso de máscaras perfiladas, durante su colocación proceder según se indica en la fig. 8-14.
- Antes de colocar la media máscara, es necesario perfilar la pinza nasal sobre el dedo índice (en caso de medias máscaras con pinza nasal), acercar la media máscara al rostro y ajustarla de tal manera que se consiga la mejor adherencia desde la nariz hasta la barbilla, luego:
- Colocar la media máscara de tal manera que una de las cintas del arnés de la cabeza esté sobre la parte posterior de la cabeza y la otra sobre la nuca.
- Apretar bien la pinza nasal en la zona de la nariz (en caso de medias máscaras con pinza nasal).
- Comprobar si la media máscara está colocada adecuadamente y adhiere bien a la piel del rostro: acercar las manos a la cara y exhalar el aire; al notar una fuga del aire junto a la pinza nasal, ajustar su forma; si no es el caso, comprobar y ajustar las cintas del arnés de la cabeza.

Almacenamiento, mantenimiento y transporte
- Las medias máscaras se deben almacenar en los envases del fabricante cerrados y sin deteriorar, es decir, bolsas de plástico o cajas de cartón, en recintos con una humedad relativa inferior al 90% y una temperatura comprendida en el rango entre -20°C y +40°C.
- El periodo de almacenamiento máximo en las condiciones requeridas equivale a 36 meses.
- Las medias máscaras se deben proteger contra la exposición directa a la luz del sol, la radiación térmica, el impacto de sustancias químicas agresivas, la humedad, el ensuciamiento y daños mecánicos.
- La limpieza y la desinfección se realizan solamente para las medias máscaras identificadas con la letra «R» y comprenden las siguientes actividades: retirar con cuidado la media máscara del rostro, sacudir para eliminar el exceso de polvo, limpiar la junta situada dentro del cuerpo de la media máscara utilizando una disolución de agua con jabón, desinfectar la junta con una almohadilla de algodón impregnada de alcohol etílico, colocar la media máscara limpia en el envase del fabricante (bolsa de plástico). Después del proceso de limpieza y desinfección, la media máscara se puede volver a utilizar, siempre por el mismo usuario.
- Las medias máscaras se pueden transportar únicamente en las condiciones de almacenamiento especificadas, dentro de los envases del fabricante.
- El recipiente correcto para el transporte seguro de las medias máscaras filtrantes es únicamente el envase del fabricante (envase individual o embalaje).

Explicación de indicaciones gráficas y símbolos
- [ ] - es necesario leer las instrucciones de uso,
- [ ] - rango de temperatura de almacenamiento (de -20°C a +40°C),
- [ ] - humedad de almacenamiento admisible (inferior a 90%),
- [ ] - fecha de caducidad: plazo de almacenamiento
- FS - letras de identificación del fabricante (Filter Service Sp. z o.o.),
- Una marca combinada de letras y dígitos colocada antes de la clase de protección del producto significa el símbolo, el tipo/código del producto,
- V: letra de identificación de la presencia de una válvula de escape (en su caso),
- FFP1, FFP2, FFP3: símbolo de la clase de protección de la media máscara filtrante (grado de protección conforme a la norma EN 149:2001+A1:2009),
- NR: abreviatura compuesta de letras que identifica la limitación del uso al máximo de un turno de trabajo (Not Re-usable),
- R: letra que identifica una media máscara reutilizable (Re-usable),
- D: letra que determina el cumplimiento de los parámetros de protección y utilización tras el ensayo de obstrucción con polvo de dolomita,
- EN 149:2001 o EN 149:2001+A1:2009: número y año de publicación de la norma de referencia)

Puolinaamarin käyttötarkoitus
Suodattava puolinaamari on täydellinen laite joka suojaa hengityselimiä ja on tarkoitettu käytettäväksi suojaamaan käyttäjää terveydelle vaarallisilta kiinteillä hiukkasilla ja/tai nestemäisiä aerosoleja muodostavilta hiukkasilta (pölyt, savu ja sumu).
Tarkistus ennen käyttöä:
Ennen jokaista käyttöä on tarkistettava suodattavan puolinaamarin säilytyspäivämäärä, sen tekninen kunto, onko naamarilla silmämääräisiä mekaanisia vaurioita, eikä se ole likainen tai onko siinä puutteita.
Vaurioituntuta puolinaamaria ja puolinaamaria jonka säilytysajan määräaika on kulunut umpeen ei saa käyttää
Käyttöehdot, rajoitukset ja vasta-aiheet
- Ennen suodatta-'en puolinaamarien käyttöä on tutustuttava tähän käyttöohjeeseen.
- Käyttäjä on perehdyttävä laitteeseen, sen tarkoituksen ja perehdyttävä laitteeseen.
- Ennen puolinaamarin käyttöä on oltava tiedossa aerosolin laji ja sen pitoisuus työkohteen ilmassa.
- Puolinaamareiden käyttö rajähdysvaarassa - saadaksesi tarvittavia tietoja ota yhteyttä valmistajaan.
- Vaarojen Lista:
- Puolinaamareiden käyttö olosuhteissa missä hiukkasten pitoisuus höyryssä ylittää alla olevan taulukon mukaiset arvot jokaiselle suojausluokalle - myrkytysvaara.
- Käyttö vähähappisessa ympäristössä, tai sielllä missä saattaa syntyä hapenpuute (happipitoisuus alle 17 tilavuusprosenttia) - tilat joissa ilmanvaihto ei ole riittävä, pienet tilat, ahtaat käytävät, kanavat, viemärit, säiliöt, tankit, silot, hapenputteen tapauksessa on käytettävä vain eristettäviä hengityssuojaimia (esim. painehilmahengitysaltteet, kannettavat suljettuun kiertoon perustuvat hengitysaltteet). - hengenahdistus, pyörtymisen mahdollisuus
- Käyttö ympäristössä jossa on saastuttavia epäorganaisia kaasuja ja/tai orgaanisten aineiden aerosoleja - myrkytysvaara.
- Puolinaamarin pukeminen ylösalaisin - suojauksen puutteen riski
- Päälakituen säädön modifioiminen jen sen valmistajan ohjeiden vastainen säätö - istuvuuden puutteen ja suojauksen puutteen riski
- Tiivistävien osien modifioiminen, menäitiivisteen, tiivistesieni - istuvuuden puutteen ja suojauksen puutteen riski
- Uloshengitysventtiilin tukkiminen (koskee puolinaamareita uloshengitysventtiilillä) - vaikeuksien uloshengityksessä riski (käyttömukavuuden puute)
- Puolinaamareiden käyttö muiden henkilönsuojainten kanssa (esim. silmiensuojainten, päänsuojainten, kuulonsuojainten kanssa) ilman että etukäteen tarkistetaan onko olemassa kollisiotilanne - istuvuuden puutteen ja suojauksen puutteen riski
- Puolinaamareiden joilla on silmämääräisiä mekaanisia vaurioita käyttö (reiät materiaalissa, vääristymiä). jotka ovat likaisia, puutteellisia - istuvuuden puutteen ja suojauksen puutteen riski
- Sellaisten puolinaamareiden käyttö joiden käyttöaika on kulunut umpeen - suojauksen puutteen riski
- Varastoiminen ja kuljetus eri tavalla ja eri olosuhteissa kuin määritelty ja valmistajan suosittelemat - suojausominaisuuksien menettämisen riski
- Epäasianmukaisesti valitut laitteet vaaroihin nähden - ei kuuluttuksia - myrkytysvaara
- Puolinaamareiden käyttö liian korkeassa +40°C tai liian alhaisessa -20°C lämpötilassa - suojausominaisuuksien menettämisen riski
- Puolinaamareiden käyttö liian kosteassa ilmassa - yli 90% - suojausominaisuuksien menettämisen riski
- "NR" kirjaimilla merkittyjen puolinaamareiden käyttö kauemmin kuin yhden työvuoron ajan - suojauksen puutteen riski
- "NR" kirjaimilla merkittyjen puolinaamareiden uudelleenkäyttö yhden työvuoron jälkeen - suojauksen puutteen riski
- "R" kirjaimella merkittyjen puolinaamareiden käyttö kauemmin kuin valmistajan suosittelun 3 työvuoron ajan - suojauksen puutteen riski

Vasta-alheet:
- Puolinaamareiden käyttö vähähappisessa ympäristössä
- Puolinaamareiden käyttö ympäristössä missä hiukkasten pitoisuus aerosolissa ylittää alla olevan taulukon mukaiset HTP:n arvot jokaiselle suojausluokkassa.
- Puolinaamareiden käyttö jos saasteita ovat kaasut ja höyryt
- Puolinaamareiden käyttö käyttötarkoituksen vastaisesti
- "NR" kirjaimilla merkittyjen puolinaamareiden käyttö kauemmin kuin yhden työvuoron ajan.
- "R" kirjaimella merkittyjen puolinaamareiden käyttö kauemmin kuin kolmen työvuoron ajan.
- Puolinaamareiden käyttö, jolssa hengittäminen on vaikeasa (se saattaa johtua saasteiden kerääntymisestä puolinaamarille)
- Puolinaamareiden käyttö lämpötilassa yli +40°C ja alle -20°C
- Puolinaamareiden käyttö jos ilman kosteus on yli 90%
- Puolinaamareiden, jolla on ilmeisiä mekaanisia vaurioi käyttö
- Sellaisten puolinaamareiden käyttö joiden käyttöaikavan kulunut umpeen
- Puolinaamareiden osien modifioiminen

Käyttöalue suojausluokaste riippuen

Suojausluokka	Käyttöalue HTP:n* katalulku	Huomautukset, vasta-alheet
FFP1 (suodatuksen tehokkuus ≥ 80%)	4	Ei suojaa hengitysteitä radioaktiivisilta ja karsinogeeneisilta hiukkasilta eikä mikro-organismeilta (bakteerit, virukset, eenstjat sekä niiden johdannaiset) eikä entsyymeiltä.
FFP2 (suodatuksen tehokkuus ≥ 94%)	10	Ei suojaa hengitysteitä radioaktiivisilta hiukkasilta, virukalta eikä entsyymeiltä.
FFP3 (suodatuksen tehokkuus ≥ 99%)	30	–

(HTP*-arvo - haitallisekst tunnettu pitoisuus)
Pukeminen
- Litteiden puolinaamareiden pukemisessa on noudatettava ohjeita k. 1-7
- Muotoiltujen puolinaamarien pukemisessa on noudatettava ohjeita k. 8-14.
- Ennen pukemista nenäpuristin on muotoiltava etusormella (jos puolinaamari onvarustettu nenäpuristimella), aseta puolinaamari kasvoja vasten ja sovita niin että se on asettunut tiivisti rinnästä leukaan asti ja sen jälkeen:
- Pue puolinaamari päähäsi niin, että toinen nauhoista tulee takaraivon yläosaan ja toinen niskan taakse,
- Varmista että nenäpuristin on riittävän tiivis (jos puolinaamari on varustettu nenäpuristimella)
- Tarkista oletko sovittanut puolinaamarin kasvoilleisi oikein ja onko se tiivisti kasvoja vasten - laske kädet naamarille ja hengitä ulos, jos havaitset vuotoja esim. nenäpuristimen kohdalta, korjaa se tai tarkista tai tarvittaessa kiristä hihnat.

Varastoiminen, huolto ja kuljetus
- Puolinaamarit on varastoitava ehjissä, suljetuissa valmistajan pakkauksissa eli muovipusseissa tai kartongeissa tiloissa joiden suhteellinen kosteus on alle 90% ja lämpötilassa -20°C - +40°C.
- Enimmälissäilytysaika vaadituissa olosuhteissa on 36 kuukautta.
- Puolinaamarit on suojattava suoralta auringonvaloilta, lämmönsäteilyltä, vahvoilta kemiallisilta aineilta, kosteudelta, liialta ja mekaanisilta vaurioilta.
- Puhdistetaan ja desinfioidaan vain "R"-kirjaimella merkityt puolinaamarit ja se suoritetaan seuraavalla tavalla: puolinaamari otetaan pois, poistetaan pöly, puolinaamarin sisällä oleva tiiviste pestään veden ja saippuan liuoksella, sen jälkeen tiiviste desinfioidaan ettyylialkoholilla kostutetulla puhdistuslapulla ja lopuksi puhdistettu puolinaamari laitetaan valmistajan pakkaukseen (muovipussi).
- Puhdistuksen ja desinfioimisen jälkeen puolinaamaria saa käyttää uudelleen vain sama käyttäjä.
- Puolinaamarit voidaan kuljettaa vain asianmukaisesti varastoituna ja valmistajan pakkauksissa.
- Asiallisen kuljetuksen ja pakkaus on puolinaamareiden kuljetusta varten vain valmistajan pakkaus (yksittäis- ja tukkupakkaukset)

Käytettyjen graafisten merkkien ja symbolien selitys
- [ ] - on tutustuttava käyttöohjeeseen,
- [ ] - säilytyslämpötila-alue (-20°C - +40°C),
- [ ] - sallittu säilytyskosteus (alle 90%),
- [ ] - viimeinen käyttöpäivä - varastointipäivä
- FS - valmistajan tunnus (Filter Service Sp. z o.o.),
- Kirjaimet ja merkit tuotteen suojausluokan alla - symboli, tuotteen tyyppi/koodi,
- V: kirjain tarkoittaa uloshengitysventtiilin läsnäoloa (jos se on),
- FFP1, FFP2, FFP3: suodattavan puolinaamarin luokan tunnus (standardin EN 149:2001+A1:2009 mukainen suojaustaso),
- NR: lyhenne joka tarkoittaa, että suodatin on vaihdettava jokaisen työvuoron jälkeen (Not Re-usable),
- R - kirjain tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää toistuvasti (Re-usable),
- D - kirjain tarkoittaa että tuote on läpäissyt dolomiittipölyllä tehdyn tukkeumatestin ja täyttää suojaus- ja käyttövaatimuksia,
- EN 149:2001 tai EN 149:2001+A1:2009 - viitestandardin numero ja julkaisuvuosi)

Pršnamaska začetelia lastnosti
Filtrirajoča pršnamaska je celovita osebna zaščitna oprema za dihalni sistem, ki preprečuje vdihavanje aerosolov (trdnih delcev in kapljic) v obliki delcev, kot so dim, megla ali prah.
Pršnamaska namembnost
Pršnamaska ščiti uporabnika pred vdihavanjem onesnaženega zraka, ki vsebuje aerosole (trdne delce, kapljice ali oboje), kot so prah, dim ali megla.
Pršnamaska omejitve
Pršnamaska ni primerna za uporabo v naslednjih okoljih:
- v okoljih s pomanjkanjem kisika (manj kot 19,5 % kisika v zraku),
- v okoljih, kjer koncentracija strupenih plinov ali hlapov presega mejne vrednosti,
- v okoljih, kjer so prisotni neznani onesnaževalci,
- v okoljih, kjer je nevarnost vžiga ali eksplozije,
- v okoljih, kjer je temperatura zraka nižja od -10 °C ali višja od +50 °C,
- v okoljih, kjer je relativna vlažnost zraka višja od 95 %,
- v okoljih, kjer je pršnamaska izpostavljena neposrednemu stiku z vodo ali drugimi tekočinami,
- v okoljih, kjer je pršnamaska izpostavljena neposrednemu stiku z ostrimi predmeti, ki lahko poškodujejo filtrirni material,
- v okoljih, kjer je pršnamaska izpostavljena neposrednemu stiku z vnetljivimi snovmi.

Pršnamaska uporaba
Pred uporabo pršnamaske preverite, ali je embalaža nepoškodovana in ali je rok uporabe pršnamaske še veljaven. Pršnamaske ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana ali je rok uporabe potekel.
Pršnamaska namestitev:
1. Odstranite pršnamaske iz embalaže.
2. Prilagodite zgornji del pršnamaske nosu tako, da se dobro prilega.
3. Pršnamaske namestite na obraz tako, da pokrijete usta in nos.
4. Pršnamaske pritrdite na glavo z elastičnimi trakovi.
5. Preverite, ali pršnamaska dobro tesni tako, da izvedete test tesnosti.

Pršnamaska test tesnosti
Test tesnosti pršnamaske izvedite tako, da:
- Dlani rok položite na pršnamaske in močno vdihnite.
- Če zaznate puščanje zraka okoli robov pršnamaske, pršnamaske ponovno namestite in ponovite test tesnosti.

Pršnamaska vzdrževanje
Pršnamaske ne čistite in ne perite. Pršnamaske zavrzite, ko:
- postanejo umazane ali poškodovane,
- ne morete več dihati skozi pršnamaske,
- pršnamaske ne tesnijo več.

Pršnamaska odstranjevanje
Pršnamaske odstranite tako, da:
- Odstranite elastične trakove z glave.
- Pršnamaske previdno odstranite z obraza.
- Pršnamaske zavrzite v ustrezen zabojnik za odpadke.

Pršnamaska skladiščenje
Pršnamaske hranite na suhem in hladnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe in virov toplote. Pršnamaske hranite v originalni embalaži, dokler jih ne boste pripravljeni uporabiti.
Pršnamaska rok uporabe
Rok uporabe pršnamaske je navedena na embalaži. Pršnamaske ne uporabljajte po poteku roka uporabe.
Pršnamaska dodatne informacije
Za dodatne informacije o pršnamaski se obrnite na proizvajalca ali dobavitelja.
Pršnamaska opozorila
- Pršnamaske ne uporabljajte, če niste prepričani, kako pravilno uporabljati pršnamaske.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste alergični na katerega od materialov, iz katerih so pršnamaske narejene.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če imate kakršne koli kožne bolezni ali poškodbe na obrazu.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če jemljete zdravila, ki lahko vplivajo na vaše dihanje.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola ali drog.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste utrujeni ali izčrpani.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste bolni ali imate kakršne koli simptome bolezni.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste v bližini virov vžiga ali eksplozivnih snovi.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste v okolju, kjer je prisotna visoka koncentracija strupenih plinov ali hlapov.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste v okolju, kjer je prisotna visoka koncentracija radioaktivnih snovi.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste v okolju, kjer je prisotna visoka koncentracija biološko nevarnih snovi.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste v okolju, kjer je prisotna visoka koncentracija eksplozivnih snovi.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste v okolju, kjer je prisotna visoka koncentracija vnetljivih snovi.
- Pršnamaske ne uporabljajte, če ste v okolju, kjer je prisotna visoka koncentracija strupenih snovi