

Popis: Vysoce viditelná výstražná vesta pro neprofesionální použití z materiálu - 100 % polyester s reflexními pruhy.

Typ: Vesta „TEDDY“, RSV-006. Kód: 1114 002 150 XX.



Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle Nařízení (EU) 2016/425 a dalším zmiňovaným normám.

Použití: tato vesta je určena pro neprofesionální použití, nepředpokládá se, že ji budete používat pro pracovní prostředí, to je věcí vesty, která vyhovuje EN ISO 20471 – výstražné vesty pro profesionální použití.

Vesty umožňují vysokou viditelnost, jsou nošeny dospělými osobami i mladistvými. Jsou určeny pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve dne, tak i při osvětlení předními světly nebo hledáčky dopravního prostředku za tmy, i při městském osvětlení.

Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Vesta se navléká jako vrchní oblečení. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení apod.).

Při přepravě jsou výrobky zabaleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

Životnost oděvu při správném použití a skladování je dána maximálním množstvím cyklů prání a konkrétními symboly údržby.

Zákony, normy, vyhlášky:

EN 1150:1999 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití – metody zkoušení a požadavky.

Identifikace Oznamovacího subjektu, který provedl posouzení shody: Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41b, FI-00250 Helsinki, Finland. Notified Body č. 0403.

Omezení použití: K poskytnutí správné ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý.

Ukládání: NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem. Skladovat v uzavřených suchých skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1 m od topných těles. Jestliže je oděv mokrý, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovete.

POZOR!!! Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý.

Upozornění: Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyřaďte z dalšího užívání.

Velikosti: Značeny 2-mi kontrolními rozměry v souladu s EN ISO 13688.



VELIKOST	I. v cm	II. v cm
XS	100-120	54-60
S	120-134	60-64
M	134-152	64-73

Údržba a čištění: Uživatel výrobku najde symboly údržby na našité etiketě.

Domácí údržba: Maximálně 25 pracích cyklů, perte jako syntetiku, max. při 40 °C, nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující optické zjasňovače, mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete, nečistěte chemicky.

Ruční čištění reflexních pruhů:

1. Voda 40 °C - jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček.
2. Šetrný prací prostředek nebo čistící prostředek.
3. Po vyčištění opláchnout celý oděv, nechat dokonale proschnout.

Maximální počet prání se vztahuje pouze na vlastnosti týkající se vysoké viditelnosti.

Upozornění:

- Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav oděvu. Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý!!!

- Při narušení celistvosti oděvu (protržení, prodření, nepřiměřené ztenčení materiálu, rozpárání švů apod.) dochází ke snížení úrovně ochrany oděvu a výrobek se stává nevyhovujícím ve smyslu výše uvedených právních a technických předpisů.

- Opravujte pouze s použitím materiálů a látek, které splňují požadavky příslušné normy.

- Třída ochrany se stanovuje podle plochy viditelného materiálu, a proto je povrchové značení u těchto oděvů zakázáno či omezeno.

- Pokud bude výrobek užíván nebo ošetřován jinak, než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

- Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem souvisejícím se životností oděvní součásti. Životnost bude také záviset na používání, skladování atd.

- Žádný výstražný oděv nemůže zaručit absolutní viditelnost za každé situace.

Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými riziky, zachycení pohyblivými částmi strojů apod.).

Likvidace: Likvidace oděvů je regulována zákony jednotlivých států či místními předpisy. Likvidace spálením.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobců v liště - „Dokumenty pro stažení“.

Značení: Všíitou etiketou (vzor)

Typ výrobku;

Materiálové složení;

Šarže;

Harmonizovaná norma;


Upozornění na nutnost číst návod k použití;

Piktogramy údržby dle EN ISO 3758:2012;

Značení velikosti 2-mi kontrolními rozměry;

Značka shody;

Identifikace a adresa výrobce a dovozce.



Výrobce: Hangzhou Chinastars Reflective Material Co. Ltd., 24th Floor, Jinzun Tower, Zumbao Mansion, No. 98 Shimin Street, Jianggan District, Hangzhou, China.

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím dovozce:



Podbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic